



# TRASDUTTORI DI MISURA



Per il monitoraggio dei gas tecnici e puri è necessario controllare alcune grandezze fisiche come:

- Temperatura
- Pressione
- Portata

I gas tecnici cambiano di stato, da gassoso a liquido e viceversa, in funzione di queste grandezze fisiche; in alcuni casi, questo passaggio può risultare anche pericoloso, quindi è opportuno tenere sempre l'impianto sotto controllo.